

HB Varel / Beh.Umkl. Beckeneinstieg / Türen Eingangsbereich

Kostenschätzung 11.03.2011

Beh.-Umkleide gemäß Entwurf vom 24.01.2007

1.	Erneuerung äusseres Windfangelement 3,20/3,00 m (autom. Türen)	8.000,00 €
2.	Erneuerung inneres Windfangelement 3,70/3,00 m (autom. Türen)	9.500,00 €
3.	Erneuerung Türelement im Stiefelgang 1,6/3,00 m (autom. Türen)	7.000,00 €
4.	Anarbeiten der Decken, Boden- und Wandbeläge	1.000,00 €
5.	Behindertenumkleide, Grösse ca. 3,50*3,00 m	17.500,00 €
6.	Diverse Ausbesserungen der vorh. Trennwandanlagen	3.000,00 €
7.	Behinderteneinstieg als mobile Einstiegshilfe	4.000,00 €
8.	Bohrung am Beckenkopf mit Verguss der Hülsen	800,00 €
9.	Diverses	1.500,00 €
Gesamtsumme netto ohne Nebenkosten		52.300,00 €
Nebenkosten 20 %		10.460,00 €
Gesamtsumme netto einschl. Nebenkosten		62.760,00 €
19 % MwSt		11.924,40 €
Rundung		315,60 €
Gesamtsumme einschl. MwSt.		75.000,00 €